


ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ +Zn С ЦИНКОМ



НАЗНАЧЕНИЕ

Состав преобразовывает продукты коррозии металла в твердое покрытие. В процессе обработки на поверхности образуется защитное цинковое покрытие, предотвращающее распространение коррозии. Содержащийся в составе цинк обеспечивает защиту металла от коррозии и увеличивает адгезию лакокрасочных материалов. Идеально подходит для обработки балок, труб, уголков, крыш, кровли и других металлических конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

С обрабатываемой поверхности удалить загрязнения, пыль, рыхлую ржавчину, старую краску. Наносить с помощью распылителя или кисти. Оставить состав на поверхности до полного высыхания. В случае образования рыхлых продуктов ржавчины - удалить избыточный налет с поверхности металла щеткой или сухой ветошью и повторить обработку. Грунтовочный фосфатный слой образуется на поверхности в течение трех часов.

Чтобы добиться полного очищения металла от следов ржавчины, обработку проводить втирающими движениями кистью или щеткой. Повторять необходимое количество раз. После высыхания смыть водой и нанести лакокрасочное покрытие с антикоррозионными свойствами.

РАСХОД

Расход составляет 100-120мл/м².

СОСТАВ

Ортофосфорная кислота, растворитель, цинкосоержащее вещество, функциональные добавки, вода.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. При работе использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза - промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ

Хранить при t от +5 до +30°C. Допускается транспортировать при отрицательной температуре. Выдерживает до 5 циклов замораживания-оттаивания.

СРОК ГОДНОСТИ

Не ограничен при соблюдении условий хранения в невскрытой таре изготовителя.

Класс опасности 4

Фасовка: 0.5 л / 1 л



1 Распылить состав на поверхность




2 Оставить до полного высыхания



3 Грунтовочный цинковый слой образуется на поверхности в течение трех часов



1 До полного очищения металла от коррозии, интенсивно втирать состав кистью



2 После высыхания смыть водой